

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 1075 – 1 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 183813 sz. bejelentés**
II. ker. Széll Kálmán tér – Taktilis burkolat
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Széll Kálmán tér területén** taktilis jelzések hibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A helyszínen található taktilis elemek a kiviteli terveknek megfelelően kerültek beépítésre. Az elemek esetében meghibásodást nem észleltünk. A jelenlegi kialakítás a gyalogos közlekedés során elvárható körütekintés mellett a biztonságos használatra alkalmas. A helyszínt a jövőben is figyelemmel kísérjük és amennyiben meghibásodást észlelünk a szükséges intézkedéseket megteszük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. január 12.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály