

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 6955– 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 184513 sz. bejelentés**
X. ker. Vajda Péter út
Aknafedél hiányos balesetveszélyes
- bejelentés
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **X. kerület Vajda Péter út 2. sz.** előtt látható akna fedlapra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A bejelentésben látható aknafedél a Vajda Péter utca csapadék víz elvezetési rendszer része. A csapadék a szegélyben látható oldalbeömlős víznyelőn keresztül jut be a mellette lévő szikkasztókútba, amelynek tetején egy beton aknafedél található, melyről az időszakos tisztítás során a ráakódott földet eltávolították.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. március 31.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály