

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 2397 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 186623 sz. bejelentés**
VII. ker. Rottenbiller utca 9. -
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Hivatkozva **2026. január 23-án** Társaságunkhoz érkezett bejelentésére, amelyben Budapest **VII. kerület Rottenbiller utca 9** előtt kialakult burkolat hibákra hívja fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálat a rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Az elmúlt hetek időjárása erőteljes állapotromlást okozott Budapest úthálózatán. A csapadék, valamint az ismétlődő fagyás-olvadás ciklusok hatására az utakon kialakult kátyúk darabszáma rövid időn belül ugrásszerűen megnövekedett.

Társaságunk a rendelkezésre álló erőforrásait átcsoportosítva végzi a hibák elhárítását és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kialakult burkolathibák a lehető legrövidebb időn belül megszüntetésre kerüljenek.

A bejelentésben szereplő burkolathiba válaszuk megküldéséig helyreállításra került.

Kérjük szíves megértését és tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2026. február 19.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály