

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 5881 – 4 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 187048 sz. bejelentés**
V. ker. Szent István krt. 21. _közműhiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **V. kerület Szent István krt. 21.** sz. ingatlan előtt található közmű, vasfedlap elemeinek elmozdulására hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Helyszíni ellenőrzésünk, valamint nyilvántartásunk átvizsgálása során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a hírközlő hálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes jogutódját a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-t, és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat.

Budapest, 2026. március 13.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály