

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 3746 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELOŐ 187412 sz. bejelentés**
I. ker. Attila út 114. hsz. – úthiba.
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **I. kerület Attila út 114. sz.** ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi hiba válaszuk megküldéséig helyreállításra került.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. február 24.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály