

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 4733 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 187775 sz. bejelentés**
V. ker. Károly krt. – Astoria,
villamos vágányzóna_ úthibák
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **V. kerület Károly krt. – Astoria villamos vágányzónában** kialakult burkolathibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti villamosvasúti sínpálya biztonsági vágányzónáján belül található. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapest Közlekedési Zrt. látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. március 16.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály