

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 5370 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 188016 sz. bejelentés**
VIII. ker. Baross utca – Kálvária tér -
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **VIII. kerület Baross utca – Kálvária téren** kialakult munkagödörre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A helyszínen egy közlekedési baleset okán szükségessé vált egy sérült közvilágítási kandeláber cseréje, amelyet a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonásával végez. A munkálatok tudomásunk szerint egy az engedélyeztetési folyamatban felmerült probléma miatt elhúzódtak. A munkaterület megfelelő elkorlátozásával, valamint a munkálatok mielőbbi befejezésével kapcsolatban értesítettük a munkálatokért felelős kivitelezőt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. március 19.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály