

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 5546 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 188086 sz. bejelentés**
IX. ker. Mester u. – Vasúti híd alatt
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **IX. kerület Mester utca – Vasúti híd** alatti területen kialakult burkolathibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

Az idei tél időjárása erőteljes állapotromlást okozott Budapest úthálózatán. A csapadék, valamint az ismétlődő fagyás-olvadás ciklusok hatására az utakon kialakult kátyúk darabszáma rövid időn belül ugrásszerűen megnövekedett.

Társaságunk a rendelkezésre álló erőforrásait átcsoportosítva végzi a hibák elhárítását és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kialakult burkolathibák a lehető legrövidebb időn belül megszüntetésre kerüljenek.

A bejelentésben szereplő hibák javítását fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat kapacitási lehetőségeinkhez mérten tudjuk elvégezni. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. március 16.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály