

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 8337 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 189379 sz. bejelentés**
XII. ker. Böszörményi út 12. – eldugult víznyelő
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XII. kerület Böszörményi út 12.** sz. ingatlan előtt eldugult víznyelőre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A megkeresésben jelzett probléma ismert. A meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálat folyamatban van, amelynek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2026. március 26.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály