

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9933 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 190508 sz. bejelentés**
VIII. ker. Üllői út 52/a – építési törmelék
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **VIII. kerület Üllői út 52/a. sz. ingatlan előtt** lévő, kitört parkolásgátló oszlopra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A kitört parkolásgátló oszlop elszállításáról intézünk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. április 14.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály