

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9898 – 2 /2026.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 00196212 sz. bejelentés  
XVI. ker. Batthyány Ilona utca 49. –  
járda burkolathiba**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XVI. kerület Batthyány Ilona utca 49.** sz. ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a járda területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. április 15.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály