


Azonosító: #7536

Bejelentés adatai

Bejelentés módja	Járókelő
Kategória	Kátyú
Leírás	Útburkolat hiba, balesetveszély Kirándulók és kerékpárosok (downhill) által gyakran használt utca, 15% lejtésű. Az aszfalt burkolat az itt lakók jelentős anyagi áldozata árán készült. Csak a Rámhegy utcán keresztül közelíthető meg aszfalton a Héthalom utca északi része. A Dobogókő utca majdnem járhatatlan földút még 2026-ban is. Nehéz tehergépjárműveket is elviselő utat és tisztességes csapadékvíz elvezetési megoldást kérünk.
Cím	Budapest, Rámhegy u. 1031 Magyarország
Térkép	
Csatolt kép	

Megjegyzés

Dátum: 2026.06.15

Aláírás:.....

Probléma státusz napló

Státusz: Új probléma	Dátum: 2026-06-13 14:00:29
Új probléma	
Státusz: Illetékes szervnek átadva	Dátum: 2026-06-15 13:02:31
Tisztelt Járókelő! Köszönjük, hogy megkeresett bennünket, és megosztotta velünk észrevételét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bejelentése 2026.03.16-án kelt, azonban az Óbuda applikációban 2026.06.12-én jelent meg. Továbbá tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő NKft. részére, ahol rövidesen megkezdik a jelzett probléma kivizsgálását és megoldását. Tisztelettel: Ügyfélszolgálat Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Városüzemeltetés	

Probléma log

Felhasználó	Tevékenység	Időpont
Debreczeni Lóránt	megváltoztatta a státuszt: Illetékes szervnek átadva	2026-06-15 13:02:32
Debreczeni Lóránt	Kiosztotta a problémát Debreczeni Lóránt részére	2026-06-15 12:53:56

Belső kommunikáció

Felhasználó	Üzenet	Időpont
-------------	--------	---------

További képek

