

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20173 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 196740 sz. bejelentés**
XX. ker. Vörösmarty u. 197.
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XX. kerület Vörösmarty utca 197.** szám előtt lévő korábbi burkolatbontás süllyedésére hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült az ivóvíz-hálózat érintettsége. Az útszakaszon a vízvezeték-hálózat nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Vízművek Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amelynek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. július 14.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály