

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24021 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 197583 sz. bejelentés**
IX. ker. Ferenc körút 25. hsz.
közelében, járda területén kialakult
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **IX. kerület Ferenc körút 25. sz.** ingatlan előtt, a járda területén kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a víz, illetve a csatornahálózat érintettsége. Az útszakaszon a víz és csatornahálózat nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Vízművek Zrt.-t, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amelynek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. augusztus 24.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály