

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21767 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 197847 sz. bejelentés**
VII. ker. Nefelejcs utca – Dembinszky
utca csomópont _úthiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben **Budapest VII. kerület Nefelejcs utca – Dembinszky utca** csomópontban erősen süllyedt útpályaburkolatra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpályaburkolat állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a vízvezetékhalózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Vízművek Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amelynek eredményeképpen e Társaság állítja helyre az útburkolatot is.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. augusztus 3.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály