

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21996 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 198019 sz. bejelentés**
XIII. ker. Jászai Mari tér – kerékpárút
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIII. kerület Jászai Mari téri kerékpárút burkolatának állapotára** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben hivatkozott kerékpárút állapota Társaságunk előtt ismert. Útellenőri szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is, és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Az észlelt hibák javítását fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. Megjegyezzük továbbá, hogy a tárgyi burkolathibát a Főkert fenntartásába tartozó fa gyökérzete okozza, így javítást csak az ő közreműködésükkel áll módunkban elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. július 14.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály