

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 23696 –2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKEŐ 198478 sz. bejelentés**
XX. ker. Vörösmarty utca – Alsó
határút kereszteződés – útpálya-
süllyedés
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XX. kerület Vörösmarty utca – Alsó határút kereszteződésben** kialakult útpálya-süllyedésre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. A probléma kapcsán felmerült az útpálya alatt húzódó közművek meghibásodásának lehetősége, ezért a problémáról értesítettük az illetékes közműszolgáltatókat és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat. A vizsgálat eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. augusztus 17.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály