

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 26102 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKEŐ 200975 sz. bejelentés**
XIII. ker. Vágány utca / Róbert Károly
körút megálló (F02629) – járda
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIII. kerület Vágány utca / Róbert Károly körút megálló** mellett, a járdán észlelt beszakadásra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás területe a megálló területén kívül esik, ezért nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a XIII. kerület Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. szeptember 4.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály