

Bejelentés: 21240.
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Járókelő!

Hivatkozva a 21240. számú megkeresésre, melyben a bejelentő a Budapest XI. kerület, Fonyód utca 8. számú ingatlan előtti vízmegállásra hívja fel figyelmünket, az alábbiakat válaszolom.

Bejárást tartottunk az adott helyszínen az önkormányzatunkkal szerződéses jogviszonyban álló kivitelező cég munkatársával és a következőket állapítottuk meg:

Az utca vízelvezetése úgy került kivitelezésre, hogy az úttest a Sáfrány utca felől a Vasvirág sor felé lejt és az oda telepített két víznyelő vezet el a felszíni vizeket. A két víznyelő közötti szakaszon mintegy 15 m hosszban, 1.5 m szélességben kis mértékben meg van süllyedve az egyébként jó állapotban lévő útburkolat.


Amennyiben az elvégzendő szinteztetés szerint a felület javítható úgy, hogy a csapadékvíz eljusson a Vasvirág sor felé eső víznyelőig, árajánlatot kérünk be a kivitelezőtől és pénzügyi lehetőségeink függvényében a helyreállítást beütemezzük.

Tájékoztatjuk a bejelentőt továbbá, hogy a szilárd burkolatú utak takarítása a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. feladata, így tisztítási igényét feléjük jelezheti.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2017. június 12.

Tisztelettel:


Hunyadvári Katalin
közlekedési osztályvezető

