

Ikt. sz.: 25/608/2018
Előadó: Meszlényi Péterné

Lengyel Vilmos

Budapest Közút Zrt.
Forgalomtechnikai Kezelési Főosztály

Vilmos.Lengyel@budapestkozut.hu

Tisztelt Lengyel Vilmos Úr!


Tájékoztatom, hogy intézményünkhöz több lakossági bejelentés érkezett Budapest III. kerület, Bécsi út 375. szám alatt történő szabálytalan parkolás miatt. A terület fővárosi tulajdonban van, emiatt a forgalomtechnikai javaslatunkat a bejelentéssel együtt mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy a változtatás lehetőségét megvizsgálni szíveskedjenek.

Budapest, 2018. október 16.


Tisztelettel:

Rácz Ferenc Péter igazgató
megbízásából:



Tóth József
Közterületi Osztályvezető
Általános igazgató-helyettes





Ikt.sz: 25/608/2018
Előadó: Hajdú Pál 12959
E-intézkedés száma: 35677

Tóth József
Közterületi osztályvezető
általános igazgató-helyettes

M. KRISZTI
Ez korábban 25/136/2018 volt!
Világos az alapja! (Mellekelt!)
+ Kics csabival egyetérték, hogy van
e 3 pollernek vagy 1+1 minőség!

2018.04.13.

Helyben

Jelentés

Budapest, 2018.10.12.

A fenti számú ügyben a mai napon ellenőriztem a járókelő.hu oldalon érkezett, a Bécsi út 375. szám környezetére vonatkozó bejelentést, melynek során az alábbiakat állapítottam meg:

- A bejelentő által leírt vélelmezhető helyszín (hivatkozott fotó nem került az ügyirathoz csatolásra ezért feltehetően az Izraelita temető és a Waldorf iskola közötti fehér murvával szórt parkoló környezetéről lehet szó) nincs műtárgyakkal körülhatárolva.
- Az itt húzódó járda valóban rossz állapotban van.
- A füves területen látható a gépjárművek nyoma, azonban szabálytalan várakozást vagy zöldterületen történő közlekedést nem tapasztaltam az ellenőrzéskor.
- A járdára merőlegesen egy szórt, keskeny út vezet egy gyalogos hídig, azonban az utat járművel is használják az iskola gazdasági bejáratának megközelítéséhez, ahol az ételt szállítják be, illetve a maradékot szállítják el, az igazgatóhelyettes tájékoztatása alapján.

Megállapítottam, hogy a járda és a füves terület védelmében lehetséges pollerek, oszlopok elhelyezése, azonban a szorgalmi utat az iskola gazdasági bejáratát használó járművek részére biztosítani szükséges, így a terület körülhatárolása ezen a módon csak részben valósulhat meg, illetőleg mozdítható, zárható pollerek nyújthatnak még megoldást a behajtani jogosultak részére.



Hajdú Pál
Közterület-felügyelő

Láttam:



Csoportvezető


Tóth József

Közterületi osztályvezető
általános igazgató-helyettes



Kovács

**Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
Közterületi Osztály**

1033 Budapest, Mozaik utca 7.
Telefon: 453-2618, Fax: 439-3142, www.obkf.hu

Iktatószám:25/196/2018


Tóth József
Közterületi Osztályvezető
Igazgató-helyettes
Helyben

Hivatkozási szám:
Ügyintéző:

JELENTÉS

Budapest, 2018. április 9.

A Bécsi út 375. számnál található várakozási problémákat megvizsgáltuk. A bejelentett helyszín fővárosi tulajdonban van. A gépjárművek megjelenése a reggeli órákban jellemző, valamint késő délután. Ennek oka, hogy az ott működő iskola előtt nincs kialakított várakozóhely, így a nebulók cipelése során itt állnak meg az aggódó szülők, mivel a legközelebbi szabályos várakozóhely legalább 20 méterre van, az út túloldalán.



A várakozó helynek önkényesen kiválasztott terület kavicsos, murvás, az úttesttől jól látható szintkülönbséggel van elválasztva, az csak azt figyelmen kívül hagyva lehet megközelíteni.



A zöldterületben itt már nem tesznek kárt, viszont a járdát valóban erősen rongálják. Javaslat: A bírság erős lenne ez esetben, a járda védelmét kell megoldani, így a további zöldterületek is védve lesznek, mert az csak a járdán érhető el. Mint a képen a bekarikázott részen látható, ott már kis karók védik a zöldet, a felénk eső oldalra három oszlop is elég lenne, így mind a zöldterület, mind a járda védelmet kapna.



Polgári Miklós
Csoportvezető
10607


Tóth József
Közterületi Osztályvezető
Igazgató-helyettes

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
1033 Budapest, Mozaik utca 7.


E-intézkedés



Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
1033 Budapest, Mozaik utca 7.




Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
1033 Budapest, Mozaik utca 7.



Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
1033 Budapest, Mozaik utca 7.



Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
1033 Budapest, Mozaik utca 7.



Eltűrt szabálytalan parkolás, zöldterület-rongálás

AZONOSÍTÓ

JAROKELO-BUDAPEST-00027894

PROBLÉMA HELYSZÍNE

Budapest, Bécsi út 375, 1037 Magyarország

Frissítés 2018.06.02. Tisztelt Közterület-felügyelet! Továbbra sincs semmi változás, autók a járdán parkolnak. Nem telepítettek a zöldterület védelmére se kordonokat, se oszlopokat, így lehet látni, hova szoktak beállni, amikor elfogy a murvás területen a hely, mert itt ritkább és rövidebb a növényzet. A járda védelmét nem oldották meg, az rosszabb állapotban van, mint 2 hónapja. Habár nem ez lenne a megoldás, hiszen járda, azaz itt autó ALAPBÓL NEM IS ÁLLHATNA (Isd. KRESZ 40. §). Vagy akkor alakítsanak ki rendes parkolót, és gátolják meg az autósok ráhajását a növényzetre. Továbbá: A temető mellett, körülbelül 50 méterrel odébb van egy oldalsó bejárat, ahol szabályosan tudnak autók megállni (csak ugye akkor sétálni kéne 50 métert...), elő lehetne segíteni, hogy inkább ide álljanak. A szemközti oldalon, a Sparnal is van egy csomó parkoló,, reggel itt is meg tudnának állni, nem szokott tele lenni, mert ilyenkor már sokan elmennek munkába, akik amúgy itt parkolnak.

Üdvözlettel, Rónai Henrik _____ Tisztelt Illetékes! Az alábbi, régóta fennálló problémát szeretném bejelenteni: Óbudai Bécsi út mentén, az Óbudai temető és az Óbudai Waldorf Iskola között szabálytalan, "szürke" parkoló működik, ami miatt már a járda is és a zöldterület is károsodott. A csatolt képeken ez jól látható, mindkét irányból csináltam képeket. Egyrészt a KRESZ 2. § (I) szerint a "Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda.", illetve: 40. § (1) "Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.", ehhez tartozó további rész: 40. § (8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi". Ezeknek a tudatában, a képek szemlélése után az alábbiakat állapíthatjuk meg: 1) Kiemelt szegély van, tehát ahol az autók állnak, az járda. 2) Járdán a 40. § (8)-as bekezdése szerint tilos állni, kivéve ha ezt tábla engedélyezi. A képen jól láthatóan nincsen ilyen tábla. További aggodalomra ad okot az is, hogy az óbudai 56/2005. (XII. 7.) rendelet 5. § (1)-(4) bekezdései is folyamatosan megszegésre kerülnek, mivel a képen is jól látható módon károsult a korábban füves, zöld terület. Emiatt egy sima parkolást engedélyező táblával nem megoldható a kialakult helyzet. Egy szabályszegő véleményét is kikértem az ügyben, hogy lássam az érem másik oldalát. Ő kiemelte, hogy a Spar előtti parkoló szerinte mindig tele, illetve messze is van, továbbá még sosem büntették meg itt és mindenki amúgy is ide szokott állni. Kérem a helyzet elemzését és megoldását a KRESZ és 56/2005. (XII. 7.) rendelet szem előtt tartásával. Továbbá kérem a korábban füves

terület helyreállításának elintézését. Üdvözlettel, Rónai Henrik

A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióival, más érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt: <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/27894/elturt-szabalytalan-parkolas-zoldterulet-rongalas/hivatal>

Mit tegyen?

Válaszát elküldheti nekünk:

Ha válaszol erre a levélre

Ha válaszát elküldi az alábbi e-mail címre: budapest@jarokelo.hu

Válaszában lehetőleg térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni az Ön szervezete a probléma megoldása érdekében és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, miért nem.

Válaszát továbbítjuk a felhasználónak, aki elküldte a problémát és látható lesz a többi felhasználó számára is az oldalunkon.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az e-mailre, a rendszerünk a bejelentést követő 30 nap után újraküldeni Önnök. Ha második alkalommal sem érkezik válasz, akkor a bejelentést megoldatlannak minősíti, amelyet nyilvánosan elérhető statisztikáinkban is megjelenítünk. Az Ön hatáskörében bejelentett problémák statisztikáit megtekintheti honlapunkon: <https://jarokelo.hu/statisztikak/illetekesek/iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-kozterulet-felugyelet>

További információ

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen email a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.