



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Ügyiratszám: 16550-2 /2018.
Ügyintéző: Csamangóné Bányai Ágnes

Tárgy: Rossz állapotú közműszekrény
Melléklet:

Le Marietta részére
ügyvivő részére

Járókelő Egyesület

kecskemet@jarokelo.hu

Tisztelt Asszonyom!

A Kecskemét, Mátyás király körút-Daróczi köz kereszteződésben lévő, kopott és korrodált felületű, megrongált állapottal bejelentett közműszekrényekkel kapcsolatos megkeresésére tájékoztatom, hogy a közműberendezések állapotának ellenőrzésére és a felújítási lehetőségek vizsgálatára megkereséssel éltem az áramszolgáltató NKM Áramhálózati Kft felé.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Kecskemét, 2018. május 16.

Tisztelettel:




Dr. Orbán Csaba
osztályvezető

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Mérnöki Iroda és Városüzemeltetési Osztály
Városüzemeltetési Csoport
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

☎ 76/512-219 Fax: 76/512-209 e-mail: varosuzemeltetes@kecskemet.hu
Ügyfelfogadási idő: kedd: 7⁴⁵-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰ csütörtök: 13⁰⁰-18⁰⁰