

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: **411/ 546-1 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 30808 sz. bejelentés**
helyszín: **X. ker. Kerepesi 50.**
bejelentés: **Balesetben megsérült járdaszegély és forgalmi tábla**
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A balesetben megsérült szegélydarabokat az útpályáról eltávolítottuk, a szegély javítását megrendeltük.

Tájékoztatjuk azonban, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk meghatározni.

Elsősorban a forgalomra veszélyes problémák megoldására kerül sor.

Budapest, 2019. január „24.”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

