

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: **411/ 545-1 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 31709 sz. bejelentés**
helyszín: **X. ker. Kápolna u 24.**
bejelentés: **Letört díszkő**
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A felület tisztítása megtörtént.

A támfal javítását kapacitásunk és pénzügyi lehetőségeink függvényében javítjuk.

Tájékoztatjuk, hogy elsősorban a balesetveszélyes hibák megszüntetésére kerül sor.

Budapest, 2019. január „29.”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

