

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: **411/ 4154-3 /2018**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 31718 sz. bejelentés**

helyszín **X. ker. Jászberényi út, felüljáró alatti,
melletti szervizút**

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésében jelzett probléma Társaságunk előtt ismert.

Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi a Jászberényi út szervizútjának állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

A szervizút burkolatának felújítása szerepel a Főváros útfelújítási programjában, de a kivitelezés tényleges időpontja egyelőre nem ismert.

Budapest, 2018. augusztus „03.”

Budapest Közút Zrt. ^{BUDAPEST KÖZÚT Zrt.} 2.

Útüzemeltetési Osztály

