



címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 411/ 1351-2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 31718 /2 sz. bejelentés

helyszín: X. ker. Jászberényi út 71 , felüljáró
alatti, melletti szervizút

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésre adott korábbi válaszukat (2018. 08.03) továbbra is fenntartjuk, miszerint:

„A szervizút burkolatának felújítása szerepel a Főváros útfelújítási programjában, de a kivitelezés tényleges időpontja egyelőre nem ismert.”

Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi a Jászberényi út szervizútjának állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

Budapest, 2019. március, 25.

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály