



címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

lktatószám: 41/ 937-2 /2019
tárgy: JÁRÓKELŐ.....31972 sz. bejelentés
III. ker. Bécsi út 189 megsüllyedt úttest
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkbe tartozó úthálózatot, köztük a Bécsi utat is és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik. A bejelentésben szereplő helyszínen talált hiba 2018 október elején javítva lett, jelenleg úthiba nem található a helyszínen.

Budapest, 2019. február „26...”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály