

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **411/ 3572-2 /2018**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 32173 sz. bejelentés**
helyszín: **X. Jászberényi út 69.**
bejelentés: **Dilatáció körül tönkrement burkolat**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésben szereplő burkolat hibát Útellenőri szolgálatunk észlelte , javításáról az intézkedést megtettük.

Budapest, 2018. július „30.....”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2