

BUDAPEST KÖZÚT



ÚT, HÍD, MŰTÁRGY IGAZGATÓSÁG
ÚTÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **411/ 3889-2 /2018**

tárgy: **JÁRÓKELŐ.....32990...sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

Bejelentését követően helyszíni szemle keretében megvizsgáltuk a XI. kerület Bartók Béla út, Szent Gellért tér – Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszán, a járda külső szélén lévő díszkő sáv állapotát. A felmérés eredményeképpen a bejelentésében szereplő, továbbá a szakaszon lévő többi, hasonló jellegű hiba javításához szükséges intézkedést megtettük. Tájékoztatjuk azonban, hogy a városszerte nagy számban jelentkező javítási igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk meghatározni. Elsősorban a forgalomra veszélyes problémák javítására kerül sor.

Budapest, 2018. augusztus „06. „

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály