

címzett: **JÁRÓKELŐ**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **411/ 4456-2 /2018**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 33915 sz. bejelentés**  
helyszín: **X. ker. Ladányi u.2.**  
bejelentés: **Töredezett, megsüllyedt aszfalt**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

**Tisztelt Bejelentő !**

A bejelentésében jelzett probléma Társaságunk előtt ismert.

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja folyamatosan ellenőrzi a Keresztúri út állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

Budapest, 2018. *03.* „*04.*”

BUDAPEST KÖZÚT ZRT.  
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

*10*