

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 15-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 34695 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő!

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben említett szakaszt Társaságunk kerékpáros útellenőre megvizsgálta és megállapította, hogy a fedlapot szeptemberben kicserélték.

Véleménye szerint a burkolat felülete elfogadható és a bejelentéssel ellentétben nem „kezd kilyukadni”.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a burkolati jelek pótlását megrendeltük.

Budapest, 2019. január **11.**

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2.



TS-103h D  
2019 JAN 07

FALUSI Krisztina (Budapest Közút)

41/4877-1/18

**Feladó:** Járókelő.hu <budapest@jarokelo.hu>  
**Küldve:** hétfő 2018. december 31 9:19  
**Címzett:** Budapest Közút  
**Tárgy:** Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00034695

BUDAPEST KÖZÚT Zrt  
47589  
Érk.: 2019 JAN 02  
Szám: 41/15-1/19



## Tisztelt Budapest Közút (Budapest Közút)!

Az alábbi bejelentés érkezett a [Jarokelo.hu](http://Jarokelo.hu) oldalon, amely az Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.

Silány minőségű burkolat

AZONOSÍTÓ

JAROKELO-BUDAPEST-00034695

PROBLÉMA HELYSZÍNE

Budapest, Pesti út 86, 1173

Az FCSM napokig munkálatokat végzett a Pesti úton. A Bakancsos utca sarkánál fel is bontották a járdán a burkolatot. A munkálatok során az elkerített kordonon FV (vagyis Fővárosi Vízművek) felirat volt olvasható. A munkálatokat befejezték. A kerékpárúton vastagon áll a por, mert a letakarításával már nem törődtek. (Ezt már külön bejelentettem.) Illetve a felbontott részen a burkolatot olyan silány minőségben állították helyre, hogy az szégyen! Ez az aszfalt kb. már most elkezdett kilyukadni. Ráadásul a fedlapot is lyukasan tették vissza. Szíveskedjenek úgy megcsinálni, ahogy volt!

T. Bajusz A.  
T. Belázs A.  
T. Csapláros J.  
T. Lázár T.  
T. Vados D.  
2019 JAN - 3.

+ Építész

2019 JAN - 2.

T. Béki G.  
T. Hegyi Zs.  
T. Hodik Z.  
T. Kántorné  
T. Váradi R.  
T. Szabó G.  
T. Esztergályos G.  
T. Válóczy I.  
T. Agócs L.  
T. Horváth L.

### Megnézem a bejelentést

A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióival, más érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/34695/silany-minosegu-burkolat/hivatal>