

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 5306-2 /2018**
tárgy: **JÁRÓKELŐ.....35974...sz. bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő probléma társaságunk előtt ismert. A II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút burkolata az elektromos hálózat üzemzavar elhárítási munkálatai során került felbontásra. Társaságunk felszólította a munkálatokért felelős Kivitelezőt a végeleges helyreállítás haladéktalan elvégzésére.

Budapest, 2018. szeptember „²⁵.....”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

