



címzett: **JÁRÓKELŐ**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 5307-2 /2018**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ.....36013...sz. bejelentés**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

**Tisztelt Bejelentő !**

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő probléma társaságunk előtt ismert. A II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút burkolata az elektromos hálózat üzemzavar elhárítási munkálatai során került felbontásra. Társaságunk felszólította a munkálatokért felelős Kivitelezőt a végeleges helyreállítás haladéktalan elvégzésére.

Budapest, 2018. szeptember „<sup>25</sup>.....”

Budapest Közút Zrt.  
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2

u