

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 5981-2 /2018**
tárgy: **JÁRÓKELŐ.....36337...sz. bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő hiba ismert. A beszakadt akna javításával kapcsolatban Társaságunk a szükséges intézkedést megtette.

Útellenőri Szolgálatunk folyamatosan ellenőrzi az általunk üzemeltetett területek állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodik.

Budapest, 2018. október „*13.*”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

