

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 6132-2 /2018**

tárgy: **JÁRÓKELŐ.....37669...sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

Társaságunk előtt a II. ker. Széll Kálmán téren található vízáteresztő burkolatok állapota ismert. A hibát jeleztük a garanciális feladatokat ellátó mérnöki szervezetnek és kértük a hiba kijavításával kapcsolatos intézkedést.

Budapest, 2018. november „ 14. ”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

