

Bejelentés: 37757-2.
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Járókelő!

Hivatkozva a 37757. számú ismételt megkeresésre, melyben a bejelentő a XI. kerület, Bercsényi utca 15. számú ingatlan bejáratával szemben található járdaszakaszon a hiányzó parkolás gátló oszlopok pótlásának hiányát jelzi, valamint a Bercsényi utca 17. számú ingatlan előtt további hiányzó pollerek pótlását és egy jelzőtábla csonk eltávolítását kéri, az alábbi választ adom.

Tájékoztatom, hogy - a korábban kérelmezett - a Bercsényi utca 15. számú ingatlan előtti poller pótlása megtörtént.

A Bercsényi utca 17. számú ingatlan előtt hiányzó további pollerek pótlását, valamint a kiálló táblacsonk megszüntetését megrendeltem Önkormányzatunkkal szerződéses jogviszonyban álló kivitelezőtől. A munkák elvégzésére várhatóan - a 41/2015./VI.29./XI.ÖK sz. rendeletben meghatározott december 1. – március 1. időtartam közötti - burkolatbontási tilalom lejárta után, a kivitelező cég kapacitása, valamint az időjárás és függvényében kerül majd sor.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. február 19.

Tisztelettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából




Magyari Gabriella
referens