

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 6150-2 /2018**

tárgy: **JÁRÓKELŐ.....37804...sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

**Tisztelt Bejelentő !**

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő probléma Társaságunk előtt ismert. A II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút burkolata az elektromos hálózat üzemzavar elhárítási munkálatai során került felbontásra. Társaságunk felszólította a munkálatokért felelős Kivitelezőt a végeleges helyreállítás haladéktalan elvégzésére.

Budapest, 2018. november „14.”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

