

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 6338-2 /2018

tárgy: JÁRÓKELŐ 38119 sz. bejelentés
X. kerület Vaspálya utca 19.

Beszakadt járda

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A beszakadt akna javítása, a burkolathiányosság megszüntetése érdekében a megfelelő intézkedést megtettük.

Budapest, 2018. november „15.”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

