

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 4037-4 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 39300 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő akna hiba kivizsgálása érdekében helyszíni bejárást tartottunk a Budapest, XVIII. ker. Margó Tivadar utca 61. hsz.-nál.

A helyszíni szemlét követően pontosításra került az akna házszám szerinti helyszíne (63.hsz.), továbbá az akna körüli burkolat helyreállítását előirányoztuk fenntartási programunkba.

Tájékoztatjuk azonban, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk. A javításokat kapacitásunk függvényében folyamatosan végezzük.

Budapest, 2019. augusztus 12.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

