

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 3885-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 39303 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésben szereplő burkolathiba kivizsgálása érdekében helyszíni bejárást tartottunk a Budapest, XVIII. ker. Kele utca 11. hsz. előtt.

Tájékoztatjuk, hogy a helyszíni szemle során nem észleltünk olyan mértékű burkolathibát mely jelenleg azonnali beavatkozást igényelne.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2019. augusztus 01.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

