

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 2234-2 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 39335 sz. bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A panaszbejelentés helyszíni vizsgálata alapján az utasváró betonburkolatának felülete számos részén egyenetlen, anyagát tekintve erősen megviselt állapotú.

Fentiek alapján a helyszíni szemlét követően az utasváró burkolatának felújítása ügyében a szükséges javítást előírányoztuk. A javításokat kapacitásunk függvényében folyamatosan végezzük.

Budapest, 2019. május 15.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

2
