

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 670-7 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 39768 sz. bejelentés**
helyszín: **X. ker. Kerepesi út 87**
bejelentés: **Kátyú**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A probléma Társaságunk előtt ismert.

Elsősorban a forgalomra veszélyes úthibák megszüntetésére kerül sor.

A burkolatok állapotát Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi, a balesetveszélyes hibák hiányosságok javításáról folyamatosan gondoskodunk.

Budapest, 2019. január „**30.**”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

2.

