

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **41/ 740-5 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 39810 /2sz. bejelentés**
helyszín: **X. ker. Mádi utca**
bejelentés: **Mádi utca és Bányató utca, 85-ös busz**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A Mádi utcai buszmegálló 2 réteg új aszfaltburkolatot kapott, a Bányató utca burkolathiányosságait pedig Társaságunk Útellenőri Szolgálatja folyamatosan ellenőrzi és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról folyamatosan gondoskodunk.

Budapest, 2019. augusztus „16”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

