

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 84-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 40027 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest, XVIII. ker. Nemes utca 131. hsz. (irány: Királyhágó utca) előtt elhelyezkedő buszmegálló területén kialakult burkolathibák kivizsgálása érdekében helyszíni bejárást tartottunk.

A helyszíni bejárást követően a burkolathibák megszüntetése ügyében a szükséges javítási munkálatokat előirányoztuk.

Budapest, 2019. január 23.

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

