



címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 129-2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 40116 sz. bejelentés

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A burkolathibával érintett terület a villamos vágányzónában található, mely nem tartozik Társaságunk üzemeltetésébe. Javasoljuk megkeresni az ügyben a BKV Zrt.-t.

Budapest, 2019. 01.11.....

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.