

Sorszám: 00040485/2019.

E-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Tárgy: Halmi u. 33. – törött fedlap cseréje

**Tisztelt Járókelő!**

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Halmi u. 33. sz.- mal szemben, a padkában lévő törött beton fedlapra vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:  
Fenti helyszínen megállapítottuk, hogy a törött fedlap egy tisztítóakna fedlapja, mely a murvás parkolóban helyezkedik el. A tisztítóakna szolgálaton kívüli, nem része az FCSM Zrt. hálózatának. A törött fedlapot szerződéses partnerünk lecserélte és gondoskodott annak rögzítéséről, ezzel megszüntetve a balesetveszélyt.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. február 05.

Tisztelettel:

**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
jegyző megbízásából



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.