

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 572-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 40673 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő !

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 440. hsz. (Szarvas Csárda tér) közelében elhelyezkedő térkő burkolatú úttal kapcsolatos panaszbejelentése ügyében helyszíni bejárást tartottunk.

A helyszíni szemle során az észlelt vízmegállás dokumentálásra került, melynek ügyében felvettük a kapcsolatot az érintett kivitelező céggel a probléma megszüntetése érdekében.

Budapest, 2019. február 09.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT ZRT.

2  
