

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 536-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 40825 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest, XVIII. ker. Kisfaludy utca 162 hsz. közelében elhelyezkedő burkolathiba kivizsgálása érdekében helyszíni bejárást tartottunk.

A helyszíni bejárást során megállapítottuk, hogy a jelzett burkolathiba a buszforduló területén helyezkedik el, mely buszforduló a BKV Zrt. üzemeltetésében van. A burkolathiba megszüntetése az illetékes üzemeltető feladata.

Budapest, 2019. február 09.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

