



címzett: **JÁRÓKELŐ**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 595-2 /2019**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 40826 sz. bejelentés**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő !

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest, XVIII. ker. Kisfaludy utca 35./c hsz. előtt az útpályán elhelyezkedő burkolathiba kivizsgálása érdekében helyszíni bejárást tartottunk.

A javítási munkákat megrendeltük. Tájékoztatjuk azonban, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk. A javításokat kapacitásunk függvényében folyamatosan végezzük.

Budapest, 2019. február 09.

Budapest Közút Zrt.  
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2.