

Sorszám: 00040879/2019.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Kruspér u. 6 – 8. – járda és szegély állapota

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Kruspér u. 6 – 8. sz. előtti járda és járdaszegély állapotára vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi választ adjuk:

Fenti helyszínen megállapítottuk, hogy a járda rendeltetésének megfelelő állapotban van, balesetveszélyre utaló jelet nem tapasztaltunk. A parkolásra kijelölt járda döntött szegélysora részben elfagyott, részben letöredezett, kikopott, de járható, mely jó részt a parkoló autók forgalma miatt történhetett.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. február 06.

Tisztelettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából


Magyari Gabriella
referens



