



címzett: **JÁRÓKELŐ**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **41/ 1622 -2 /2019**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 42973 sz. bejelentés**  
helyszín: **X. ker. Gyömrői út 49.**  
bejelentés: **Borzasztó állapotban lévő útburkolat a megállóban.**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő !

A Gyömrői út (Kőér utca - Sibrik Miklós út közötti szakasz) felújítása szerepel a Főváros útfelújítási programjában. A tervek elkészültek, a kivitelezés időpontját azonban jelenleg még nem tudjuk. A felújítás megvalósulásáig nagyobb felületű burkolatjavításokat gazdasági okokból már nem végeztetünk.

A felújításig Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi a Gyömrői út állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

Budapest, 2019. március „24.....”

Budapest Közút Zrt.  
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2

U